



Page 1 of 3

Legal Entitity Name	:	ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	:	2009
Site Location	:	840-EMIRATES AUCTION	Vehicle Make/Model	:	NISSAN/ARMADA
Tester ID(1)	:	33695 - ANBAZHAGAN	Tester ID(2)	:	33695 - ANBAZHAGAN
Test Date And Time	:	16 JUN 2021 16:03:52	Vehicle Type	:	LIGHT VEHICLE
Test Type	:	DSC AUCTION	Vehicle Color	:	GREY - GREY
Test Count	:		Vehicle Category	:	
Token Number	:	352276	Un laden Weight	:	
Transaction Number	:	27095327	Laden Weight	:	
Reference import Doc.	:		Number of Axles	:	
Plate Location Place	:	DXB	Number of Doors	:	
Plate Number	:	613635 EA	Number of Seats	:	

Plate Category : PRIVATE Number of Cylinders : 8
Plate Code : 0 Fuel Type : PETROL

Engine Number : GCC : YES

Chassis Number : 5N1AA08C09N613635 Odometers

Statement of	Vehicle	Condition.
--------------	---------	------------

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test	Value	
AUTOMATIC TEST:					
Brake System					المفر امل
Brake Test	Passed				فحص الفرامل
Exhaust Gas Test					الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC	135.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO	0.960	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:					
Steering And Suspension System					عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Steering Box Oil, Adjust, Change		STEERING BOX OIL LE	AK		زيت صندوق عجلة القيادة
Suspension Crack Or Bend, Bushes		SUSPENSION BUSHES	CRACK		التويصلات
Engine Mounting		ENGINE MOUNTING BU	ISH CRACK		كراسي المحرك
Gear Box Mounting		FRONT DIFFERENTIAL	MOUNTING BUSH	In The second	كراسي ناقل الحركة
Body		CRACK	<i>⊕</i> حـــامــــل	أقرأهما. المصحص الم	الهيكل
Paint		BODY SCRATCH & DEN	T COMPREH	ENSIVE TEL	الصبغ
Chassis (Frame)		REAR LEFT CHASSIS E	ND DENT	many of walls or a	الشاصية
Front And Rear Windshields		FRONT WINDSHIELD R		Eli Baltin Gradens and	الزجاج الامامي والخلفي
General Items			AL-AVILLE		الاشياء العامة
Wiper Blades		WIPER BLADE WORN O	DUT		ماسحات الزجاج الامامي
Seats Condition And Seats Fixing		INTERIOR PARTLY WO	RN OUT		المقاعد وحالتها وتثبيتها
Engine Condition, Smoke		ENGINE OIL LEAK / ENG	GINE OVER		حالة المحرك - الدخان



Plate Code

Engine Number

Sign Of Side Accident

0



Page 2 of 3

Legal Entitity Name	:	ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	:	2009
Site Location	:	840-EMIRATES AUCTION	Vehicle Make/Model	:	NISSAN/ARMADA
Tester ID(1)	:	33695 - ANBAZHAGAN	Tester ID(2)	:	33695 - ANBAZHAGAN
Test Date And Time	:	16 JUN 2021 16:03:52	Vehicle Type	:	LIGHT VEHICLE
Test Type	:	DSC AUCTION	Vehicle Color	:	GREY - GREY
Test Count	:		Vehicle Category	:	
Token Number	:	352276	Un laden Weight	:	
Transaction Number	:	27095327	Laden Weight	:	
Reference import Doc.	:		Number of Axles	:	
Plate Location Place	:	DXB	Number of Doors	:	
Plate Number	:	613635 EA	Number of Seats	:	
Plate Category	:	PRIVATE	Number of Cylinders	:	8

Chassis Number	: 5N1AA08C09N6	13635	Odometers	:	
Defect	Result	Remarks		Test Value	
		HEATING			
Remarks					ملاحظات
Others		120389 KM / RC DUE TO ENGIN	DAD TEST NOT DONE IE OVERHEAT	Ē	ملاحظات اخرى
Auction					الفحص الكامل
Chassis Ok					الشاصىي جيد
Sign Of Front Accident		BULK HEAD RE	FITTED		أثر حادث في مقدمة المركبة
Sign Of Rear Accident		BUMPER SUPP	ORT DENT & BUMPE	ER	أثر حادث في مقدمة المركبة أثر حادث في مؤخرة المركبة

Fuel Type

GCC

Body Repainted BODY PORTION REPAINTED The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. هادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط سجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

FENDER REFITTED / QUARTER PANEL

REPAIRED

REPAIRED



: PETROL

: YES