



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Nov 2022, 11:47:30
Transaction Number	79282337 (CC10009)	Queue Number	628257



Chassis Number	5N1AR18B88C663845
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	329503 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
01.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C Other	LEVER SHIFT LOCK MISSING	اخرى
02.D Power Window Switch	REAR BOTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه
03 Transmission Condition		الجير
03.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Visual Gear Box Condition	OIL LEAK REFITTED, JERKING	حالة الجير النظرى
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
04.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى

DEFECT	REMARKS	
04.C Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
04.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05 Steering Condition		المقود
05.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
05.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
06 Body		جسم المركبة
06.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
06.B Bonnet	REFITTED ,	غطاء المحرك
06.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020,	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019,	الاطار الخلفي
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST RPOOFED/CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
09 Engine Condition		المحرك
09.A Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
09.B Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظري
09.C Smoke	BLACK SMOKE	دخان
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.