



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Oct 2021, 14:42:11
Transaction Number	89795204 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JHMF162665400931
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	Civic
Model Year	2006
Color	White
Mileage	0 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Bumper	REPAINTED	دعامية
01.C Other	FRONT RADIATOR SUPPORT ,BUMPER FRAME ,BULK HEAD REPAIRED	اخرى
01.D Floor	REAR LEFT QUARTER PANEL REPAIRED	الارضية
01.E Fenders	FRONT BOTH REFITTED	مدكار
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	INNER FLOOR MATTING DAMAGED	صندوق
02 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02.B Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
02.C Tail Light	REAR LEFT BROKEN	الانارة
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Power Window Switch	FRONT BOTH POWER WINDOW NOT WORKING	مفتاح النافذه
03.B AC Condition	NOT WORKING&CENTER AC VENT GRILL MISSING	المكيف
03.C Roof Ceiling	LOSE,DAMAGED	بطانه السقف

DEFECT	REMARKS	
03.D Odometer reading	234040 KM	قراءة عداد المسافات
03.E Other	HORN MODIFIED	اخرى
03.F Audio	ASIMPLY LOSE	صوتيات
03.G Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
04 Steering Condition		المقود
04.A Steering Box	STTERING WHEEL HARD	جهاز المقود
04.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
04.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
04.D Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
04.E Other	LIGHT SWTCH&WIPPER SWITCH FULL ASIMPLY LOSE	اخرى
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Wiper Arm &Blade	NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
06 Engine Condition		المحرك
06.A Engine Condition	NOISY&OIL STICK MEASURMENT DAMAGED	حالة المحرك
06.B Mount	CRACKED	كرسي
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	SIGN OF OIL WET	الجير
07.C Gear Box Mount	CRACKED	كرسي الجير
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Belt	FRONT FRONT BUTTOM BOLT MISSING	حزام الأمان
09.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED & EXPIRED	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
10.C Rims Condition	HAVE SCRATCHES	حالة الجنوط
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Arms	FRONT LOWER BUSHES CRACKED	ازرع
11.B Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
11.C Shock Absorber	REAR LEFT LEAK	ممتص الصدمات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.



- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.