CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2977955 |
| Transaction Date | 13 Nov 2026, 16:51:33 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 63119508 (CC10013) (CC10011) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | WDDUG8CB6F******* |
| Specification | Imported |
| Make | Mercedes |
| Model | S 550 |
| Model Year | 2015 |
| Color | Black |
| Mileage | 96288 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED | الصبغ |
| 01.C Rusty | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.D Floor | UNDER FLOOR COMPLETELY COVERED PORTION DAMAGED | الارضية |
| 01.E Bumper | MISALIGN | دعامية |
| 01.F Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 01.G Pillars | BOTH SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED | القوائم |
| 01.H Other | WHILE DRIVE NOISY | اخري |
| 01.I Sign of front accident | FRONT ASSEMBLY REFITTED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK | الشاسيه |
| 02.B Other | FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE INNER FENDER UNDER ENGING FLOOR COVER FOR RECHECK | اخري |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Other | DIPSTICK HOLDER DAMAGED | اخري |
| 03.B Engine Visual Condition | MISFIRING , SHAKING , RFEITTED , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 04.A Seat Belt | REAR GUIDE HOLDER DAMAGED | حزام الأمان |
| 04.B Seat Condition | BACK COVER PORTION LOOSE DAMAGED | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |
| 05.A Gear Box Visual Condition | MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Propeller Shaft | FLANGE RUBBER DRY CRACK | ناقل الحركة |
| 05.C Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 WORN OUT CRACKED | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 CRACKED | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | MINOR DENTS SCRATCHES | حالة الجنوط |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY,HIDDEN BY PAINT | ضوء تحذير |
| **08 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 08.A Shock Absorber | LEAK | ممتص الصدمات |
| 08.B Arms | ARM BUSHES DRY CRACK | ازرع |
| 08.C Ball Joint | BOOT CUT | مفصل كروي |
| **09 Steering Condition** | | المقود |
| 09.A Axle | BOOT CUT | اكسلات |
| **10 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 10.A Other | CENTER CONSOLE BOX COVER LEFT SIDE LOCK SWITCH DAMAHED,CUP HOLDER SLIDING COVER STUCK / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 10.B Mirror | LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY | المرايا |
| 10.C AC Condition | OK | المكيف |
| 10.D Dash Board | LEATHER REPLACED | لوحة القياده |
| 10.E Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 10.F Sun Visor | RIGHT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING COVER PORTION DAMAGED LOOSE | حاجب الشمس |
| 10.G Door Panel | LEATHER PORTION LOOSE | لوحة بطانة الباب |
| 10.H Sunroof | NOT WORKING CURTAIN STUCK | فتحت سقف |
| 10.I Engine Start Button | STARTING PROBLEM | زر تشغيل المحرك |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**