



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 May 2023, 11:29:08
Transaction Number	28528285 (CC10008)	Queue Number	724816



Chassis Number	JN1BF5ME1FT380261
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Juke
Model Year	2015
Color	Silver
Mileage	177581 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Other	FRONT RIGHT SIDE FENDER FRAME ,WHEEL HOUSING REPAIRED	اخرى
01.B Pillars	RIGHT SIDE DOOR PILLAR ,ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.C Bonnet	REPAIRED,REPAINTED,REFITTED	غطاء المحرك
01.D Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE CRAB HANDLE MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.E Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.F Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.G Doors	REPAINTED,PORTION REPAIRED,RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Floor	PORTION DENT &RIGHT SIDE RUNNING BOARD REPAIRED	الارضية
01.J Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.K Bumper	MISALIGN	دعامية
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
02.B Mirror	RIGHT SIDE AUTO FOLDING NOT WORKING	المرايا
02.C Door Panel	FABRIC PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب

DEFECT	REMARKS	
02.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HARD	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.E AC Condition	OK	المكيف
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
03.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2015,CRACKED,EXPIRED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2015,CRACKED,EXPIRED	الاطار الخلفي
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	RPM GAUGE NOT WORKING	اخري
05.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
05.C Visual Engine Condition	OIL SUMB DENT	حالة المحرك النظري
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE MINOR BEND	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.