



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Jun 2022, 11:29:10
Transaction Number	40676888 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	1FM5K8B83DGB80553
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Explorer
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	190030 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	RIGHT SIDE BOTH DOOR REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED	أبواب
01.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.E Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
02 Transmission Condition		الجير
02.A Gear Box Mount	MOUNT BUSH CRACKED	كرسي الجير
02.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
02.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف

DEFECT	REMARKS	
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & MINOR CRACKED	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & MINOR CRACKED	الاطار الامامي
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.