CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972107
Transaction Date	10 Nov 2026, 15:56:49
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	80419170 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	WF0TD65L36*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Focus
Model Year	2006
Color	Grey
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PARTS THICK RUST PROOFED , PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE , FRONT GRILL MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , NOT CLOSING LOCK MISSING	غطاء المحرك
01.G Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , MAJOR PARTS MISSING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECK , AC GRILL DAMAGE	المكيف
09.C Audio	ANTENNA DAMAGE	صوتيات
09.D Dash Board	WORN OUT , GLOVE BOX DAMAGE	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
09.F Sun Visor	WORN OUT	حاجب الشمس
09.G Odometer reading	CLUSTER ASSEMBLY MISSING	قراءة عداد المسافات
09.H Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT , IGNITION SYSTEM MAJOR PARTS MISSING	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae