



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **19 Jan 2023, 11:31:34**
 Transaction Number **31069643 (CC10006)** Queue Number **657722**



Chassis Number **6T1BE32K45X510666**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Camry**
 Model Year **2005**
 Color **Black**
 Mileage **616458 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Trunk	NOT OPEN.	صندوق
01.D Paint	BODY PORTION REPAIRED ,PORTION REPAIRED .DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
01.G Floor	PORTION DENT.	الارضية
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY ,REFITTED OIL LEAK .	حالة المحرك النظري
02.B Smoke	WHITE SMOKE.	دخان
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	LEFT SIDE BROKEN ,LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
04 Steering Condition		المقود
04.A Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود

DEFECT	REMARKS	
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED .	الاطار الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
07.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRCKED .	ازرع
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	LOW COOLING.AIR VENT DAMAGE	المكيف
08.B Dash Board	PORTION DAMAGE.	لوحة القيادة
08.C Power Window Switch	NOT WORKING PROPERLY.	مفتاح النافذه
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.