

Queue Number 2678489

Transaction Date 25 Aug 2026, 12:40:35

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
68134781 (CC10009) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chassis Number    | SALEP7RU8N***** |
| Specification     | Imported        |
| Make              | Land Rover      |
| Model             | Defender        |
| Model Year        | 2022            |
| Color             | Green           |
| Mileage           | 43131 Km        |
| Fuel Type         | Petrol          |
| Transmission Type |                 |
| No. Of Cylinders  | 6               |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                                             |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED                                | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES                                                | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED                                                        | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                                              | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | CENTER FLOORING BOTH SIDE RUNNING BOARD WHEEL ARCH FRONT REAR BOTH SIDE CROSS MEMBER REPAIRED, PORTION DENT | الارضية                    |
| 01.F Bonnet                 | REFITTED                                                                                                    | غطاء المحرك                |
| 01.G Pillars                | PILLARS ROCKER PANELS REPAIRED                                                                              | القوائم                    |
| 01.H Fuel Tank              | DENT                                                                                                        | خزان الوقود                |
| 01.I Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FAME REPAIRED                                                           | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.J Sign of side accident  | SIGN OF ROLLOVER                                                                                            | وجود مؤشر لحادث في الجانب  |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                     |                                                                                                |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | FRONT REAR BOTH SIDE CHASSIS CROSS MEMBER, REPAIRED, FRONT BOTH SIDE BEND PORTION DENT, WELDED | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | LAMINATED, CHECKED ON STICKER RREFITTED                                                        | رقم القاعدة |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                       |                       |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|

## 04 Seats Condition

## المقاعد

| Condition                               | Remarks                                | الحالة                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 04.A Seat Belt                          | REAR LEFT SIDE NOT WORKING             | حزام الأمان                |
| <b>05 Transmission Condition</b>        |                                        | <b>الجير</b>               |
| 05.A Gear Box Visual Condition          | PARTS REFITTED, GETTING RUSTY, JERKING | الحالة النظرية للجير       |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECKED                            | فحص علي الطريق             |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                        | <b>الاطارات</b>            |
| 06.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2021 EXPIRED                 | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2021 EXPIRED                 | الاطار الخلفي              |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                                        | <b>الفرامل</b>             |
| 07.A Brake Pedal                        | GET SPONGY                             | دواسة الفرامل              |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                        | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 08.A Other                              | SUSPENSION REFITTED                    | اخرى                       |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                                        | <b>المقود</b>              |
| 09.A Other                              | STEERING HAVE PLY                      | اخرى                       |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                        | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY           | اخرى                       |
| 10.B AC Condition                       | OK                                     | المكيف                     |
| 10.C Roof Ceiling                       | LOOSE                                  | بطانة السقف                |
| 10.D Door Panel                         | WORN OUT                               | لوحة بطانة الباب           |
| 10.E Air Bag                            | LEFT SIDE DAMAGED                      | وسائد هوائية               |
| 10.F Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                               | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.G Sunroof                            | NOT WORKING PROPERLY                   | فتحت سقف                   |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)



# شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات  
Vehicle Registration



|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| وقت البدء:        | 14:59 | Start Time:       |
| وقت الانتهاء:     | 15:02 | End Time:         |
| رقم الحارة:       | 03    | Lane:             |
| رقم التذكرة:      | 196   | Token No.:        |
| رقم المحاولة:     | 2     | Attempt No.:      |
| عدد مرات الطباعة: | 1     | Number of Prints: |

|                      |                                                    |                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| رقم الشهادة:         | 1 ALJ 2026 29127373                                | Certificate Number:        |
| تاريخ الفحص:         | 29-07-2026                                         | Inspection Date:           |
| صلاحية الفحص:        | 27-08-2026                                         | Certificate Validity Date: |
| تاريخ طباعة الشهادة: | 29-07-2026                                         | Certificate Print Date:    |
| الخدمات:             | Renewal Test<br>فحص التجديد                        | Services:                  |
| شريك فحص المركبات:   | Al Jawdah Vehicles Testing<br>الجودة لفحص المركبات | Vehicle Testing Partner:   |
| مركز الفحص:          | Al Jawdah Vehicles Testing<br>الجودة لفحص المركبات | Vehicle Testing Centre:    |
| مدة الفحص:           | 2 min 25 sec                                       | Total Time Taken:          |
| رقم موعد الفحص:      | --                                                 | Appointment Reference No.: |

## بيانات المركبة / Vehicle Details

|                       |                                            |                           |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| بيانات اللوحة:        | W 29799 Dubai Private<br>W 29799 دبي خصوصي | Plate Details:            |
| رقم القاعدة:          | SALEP7RU8N2081608                          | Chassis No.:              |
| نوع المركبة:          | LAND ROVER<br>لاند روفر                    | Vehicle Type:             |
| تفاصيل النوع:         | DEFENDER<br>ديفندر                         | Vehicle Model:            |
| فئة المركبة:          | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة               | Vehicle Class:            |
| نوع الهيكل:           | STATION<br>استيشن                          | Body Type:                |
| الوقود:               | Benzene<br>بنزين                           | Fuel Type:                |
| اللون:                | Green<br>اخضر                              | Color:                    |
| اتجاه عجلة القيادة:   | --                                         | Driving Direction:        |
| الابعاد (أ x ع x ط):  | -- x -- x --                               | Dimensions(H x W x L):    |
| قراءة العداد الحالية: | 42721 Kms<br>كيلومتر                       | Current Odometer Reading: |
| بلد الصنع:            | United Kingdom<br>المملكة المتحدة          | Origin:                   |

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| ناقل الحركة:    | Automatic<br>أوتوماتيك | Gear Type:    |
| رقم المحرك:     | NILL                   | Engine No.:   |
| عدد المحاور:    | 2                      | Axles No.:    |
| عدد الأبواب:    | 4                      | No. of Doors: |
| الوزن الاجمالي: | 2800 Kgs<br>كجم        | G. V. W.:     |
| الوزن فارغة:    | 2000 Kgs<br>كجم        | Empty Weight: |
| سنة التصنيع:    | 2022                   | Model Year:   |
| قوة المحرك:     | --                     | Horsepower:   |
| عدد الأسطوانات: | 6                      | Cylinders:    |
| عدد المقاعد:    | 5                      | No. of Seats: |

## انبعاثات الكربون / Carbon footprint

استمر في حماية بيئة / Keep protecting Dubai environment  
دبي



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



# شهادة فحص المركبة Test Certificate



|  |                                                               |  |                                                                 |  |                                                               |  |                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | 25058 KM / كم<br>Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً |  | 2579 L / لتر<br>Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً |  | 10342 AED / درهم<br>Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً |  | 6.2 ton / طن<br>Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |
|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|

## Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT, REAR BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, CCM OK // FRONT BUMPER FRAME, FRONT LHS WHEEL ARCH, LHS DOOR PILLARS, DOOR, BOTH SIDE RUNNING BOARD, FLOOR REINFORCEMENT REPAIRED

## Payment Details / تفاصيل الدفع

|                          |                             |                   |                     |                                                                             |                      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Inspection Performed by: | JVT 4106                    | تم الفحص من قبل : | Transaction Number: | 29127373                                                                    | رقم المعاملة :       |
| Service Name:            | Renewal Test<br>فحص التجديد | اسم الخدمة :      | Payment Method:     | Cash<br>نقدي                                                                | طريقة الدفع :        |
| Attempt No.:             | 2                           | رقم المحاولة :    | Total Service Fees: | 70 AED Paid On 29/07/2026<br>70 درهم وتم الدفع في تاريخ 29/07/2026          | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Parking Slot No.:        | --                          | رقم الموقف :      | Received by:        | Rafid Rasheed Rasheed Keemala Pattillath<br>رافد رشيد رشيد كيমাالا باتيللات | تم الاستلام من :     |



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

