



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	02 Jan 2022, 18:07:31
Transaction Number	88738708 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALGA2EF7FA206738
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2015
Color	Grey
Mileage	117419 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
02 Wipers and Arms		المساحات
02.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
03.B Seat Condition	FRONT LEFT SIDE SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING	حالة المقاعد
04 Interior Condition		الحالة الداخليه
04.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
04.B Dash Board	RIGHT SIDE MINOR CRACKED	لوحة القيادة
05 Body		جسم المركبة
05.A Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED,REFITTED	أبواب
05.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
05.C Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDER REFITTED&LOWER FENDER SKIRT MISALIGN	مدكار
05.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك

DEFECT	REMARKS	
06 Battery Condition		حالة البطارية
06.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه
09 Engine Condition		المحرك
09.A Engine Condition	SIGN OF OIL WET	حالة المحرك
10 Transmission Condition		الجير
10.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10.B Gear Box	OK	الجير
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Suspension Subframe	FRONT & REAR SUSPENSION REFITTED	
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Radiator Hose	SIGN OF OLD WATER LEAK	خرطوم المبرد
13 Exhaust System		نظام العادم
13.A Other	EXHAUST PIPE REWELDED	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.