CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2982172
Transaction Date	13 Nov 2026, 15:08:14
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	50468048 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	TRUAF28J79*******
Specification	GCC Specification
Make	Audi
Model	TT
Model Year	2009
Color	Grey
Mileage	112391 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,COVER HOOK MISSING	دعامية
01.E Trunk	SHOCK NOT WORKING	صندوق
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED, LOWER RADIATOR SUPPORT BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES ,HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING MESSAGES ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
07.D Fog light	NOT WORKING ,	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	LEFT SIDE BOOT CUT LEAK	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	GLOVE BOX DAMAGED	لوحة القياده
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae