

Queue Number

2773323

Transaction Date

21 Sep 2026, 16:04:46

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

83751952 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	1FA6P8CF4L*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Mustang
Model Year	2020
Color	White
Mileage	89018 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident	FRONT LEFT SIDE INNER FENDER FRAME , WHEEL ARCH APRON AREA REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Vehicle Color	WHITE / BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS OUTER DENT PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	WEAK	فرامل اليد
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae