CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2966689 |
| Transaction Date | 10 Nov 2026, 16:56:03 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 25902179 (CC10009) (CC10019) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | SALLMAM549******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Range Rover |
| Model | HSE |
| Model Year | 2009 |
| Color | Grey |
| Mileage | 110397 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED | الصبغ |
| 01.B Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.C Floor | FLOOR CHASSIS THICK RUST PROOFED PORTION DENT, COVERED | الارضية |
| 01.D Bumper | MISALIGN,GRILL PORTION CRACKED | دعامية |
| 01.E Pillars | FRONT RIGHT SIDE OUTER STRIP MISSING | القوائم |
| 01.F Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RIGHT SIDE FENDER FRAME REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED RUST PROOFED PORTION MINOR DENT/OK | الشاسيه |
| 02.B Chassis Number | LAMINITED CHECKED ON STICKER | رقم القاعدة |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | MINOR OIL LEAKPARTS REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Transmission Condition** | | الجير |
| 04.A Gear Box Visual Condition | OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY MINOR JERKING | الحالة النظريه للجير |
| 04.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **05 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2022 CRACKED | الاطار الامامي |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2023 | الاطار الخلفي |
| **06 Lights** | | الاضاءة |
| 06.A Tail Light | LEFT SIDE DAMAGED | الضوء الخلفي |
| 06.B Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| **07 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 07.A Arms | LOWER ARM BUSHES CUT | ازرع |
| 07.B Other | SUSPENSION REFITTED | اخري |
| 07.C Ball Joint | BOOT CUT | مفصل كروي |
| **08 Steering Condition** | | المقود |
| 08.A Tie Rod End | BOOT CUT | مؤخرة الرودات |
| 08.B Axle | BOOT CUT RIGHT SIDE LEAK | اكسلات |
| **09 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 09.A Mirror | RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING | المرايا |
| 09.B AC Condition | NOT COOLING | المكيف |
| 09.C Audio | SCREEN PORTION FADED | صوتيات |
| 09.D Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 09.E Door Panel | PORTION WORN OUT | لوحة بطانة الباب |
| 09.F Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**