

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 24 Nov 2022, 13:12:15

Transaction Number **28724500 (CC10006)** Queue Number **629122** 



Chassis Number 2C3CCACT2DH538091

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Chrysler

Model 300 C

Model Year 2013

Color Black

Mileage **154665 Km** 

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

**DEFECT** REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Floor	UNDER BODY COVERD , ONLY VISIBLE AREA CHECK	الارضية
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF & PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
01.C Fenders	REFITTED	مدكار
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR ,ROCKER PANEL, WHEEL ARCH REPAIRED	القوائم
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.J Other	FRONT FENDER FRAME, RADITOR SUPPORT REPAIRED	اخري

الشاصي 02 Chassis Condition

O2.A Chassis CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.

الجير (Idea) 103 Transmission Condition

O3.A Visual Gear Box OIL LEAK, JERKING حالة الجير النظرى Condition

DEFECT	REMARKS	
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
04.B Suspension Subframe	SUB FRAME BEND	
05 Lights		الاضاءة
05.A Tail Light	LEFT SIDE CRACKED	الانارة
05.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.