



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20469956	Plate Category	:
Transaction Date	: 04 AUG 2020 11:03:18	Plate Number	:
Queue Number	: 202887	Import Doc. Ref.	: 08371 SHJ
Chassis Number	: 3FAHP0GA7CR308371	Manufacturer/Model	: FORD/FUSION
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 154721

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TYRES WORN OUT 2016/2017/2018.
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		BODY SCRATCHES PAINT MINOR FADED.
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		FRONT LHS FENDER & RR RHS DOOR PORTION REPAINTED.

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية