CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2800872
Transaction Date	25 Sep 2026, 14:56:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	67149134 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6BS2D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2013
Color	White
Mileage	383772 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK	دعامية
01.E Trunk	TAIL GATE NOT OPEN	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of back accident	BACK PANLE REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS PORTION RUSTY BULGED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT / REAR CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2021 EXPIRED WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2022 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES SDRY CRACK	
09.C Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Roof Light	COVER DAMAGED	أنارة السقف
10.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القياده
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB & DUST COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae