



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19173296	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 12 FEB 2020 16:08:34	Plate Number	: 4484 EA
Queue Number	: 144719	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1HGCR2621EA614484	Manufacturer/Model	: HONDA/ACCORD
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
		RIGHT SIDE BROKEN
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRES 2018
04.08 - Spare Tires		الاطار الاحتياطي
		MISSING
05 Body		الهيكل
05.04 - Fenders		المدكار
		FRONT RIGHT FENDER DAMAGE
05.05 - Bumpers		الدعامية
		FRONT BUMPER DAMAGE
05.07 - Floor		الارضية
		MIDDLE UNDER FLOORING SCRATCH & DENT
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		FRONT LEFT SIDE FRAME MEMBER REPAIRED
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT REPLACED
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ENGINE OVERHEATING (COOLANT LEAKING)ROAD TEST NOT DONE
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		89102 KM
09 Auction		الفحص الكامل
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
		BULKHEAD & FRONT FENDER FRAME REPAIRED
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
		BODY PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.