

Queue Number

2611862

Transaction Date

03 Aug 2026, 15:07:12

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

23535873 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	5KBRL38588*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Odyssey
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	210639 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	MIDDLE FLOOR DAMAGED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN ,FIXED BY SCREW	دعامية
01.G Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR REPAIRED	القوائم
01.H Door Handle &Lock	BOTH SIDE SLIDING DOOR AUTO NOT WORKING ,LEFT SIDE NOT OPENING FROM OUTISIDE	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسيه
--------------	----	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	UPPER ENGINE COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY	حالة المقاعد
---------------------	-------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET ,REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY ,AIR BAG WARNING LIGHT REMOVED FROM DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.B Other	STEERING OIL BOTTLE REPAIRED	اخرى
09.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae