





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20408322	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 29 JUL 2020 10:36:41	Plate Number	: 092171 EA
Queue Number	: 201462	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBW23EX63092171	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
	LEFT SIDE CRACK	
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
	BOTH SIDE LENS FADED	
01.06 - Brake Lights		انوار الفرامل
	LEFT SIDE NOT WORKING	
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.14 - Springs And Shackle Pins		الزميرك الورقي
	REAR BOTH SIDE COIL SPRING HEATED	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
	ALL TIRES CRACKS & OLD 2014	
04.08 - Spare Tires		الاطار الاحتياطي
	MISSING	
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
	SUSPENSION & UNDER BODY COMPONENTS PARTLY RUSTY	
05.02 - Paint		الصبغ
	BODY SCRATCH & DENT & PARTLY RUSTY	
05.05 - Bumpers		الدعامية
	REAR BUMPER DAMAGE & FRONT MISALIGN	
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
	BULKHEAD REPAIRED	
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
	INTERIOR DIRTY & PARTLY WEAR	
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
	OK	
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
	ENGINE NOISY (KNOCKING NOISE)	
06.20 - Fuel Tank		خزان الوقود
	FUEL LID CAP MISSING	
07 Remarks		ملاحظات



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20408322	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 29 JUL 2020 10:36:41	Plate Number	: 092171 EA
Queue Number	: 201462	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBW23EX63092171	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

07.04 - Others	185226 KM	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	BACK PANEL DENT	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p>		