



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **25 May 2023, 11:17:32**
 Transaction Number **36161122 (CC10008)** Queue Number **726086**



Chassis Number **1GYS47KJ2JR336395**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Cadillac**
 Model **Escalade**
 Model Year **2018**
 Color **Black**
 Mileage **102294 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE END MINOR BEND & CHASSIS FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Body		جسم المركبة
03.A Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS,CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
03.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.C Bumper	PORTION DAMAGED,MISLAIGN	دعامية
03.D Doors	REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
03.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.F Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED,REFITTED	مدكار
03.G Vehicle Color	BLUE	لون المركبة
03.H Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
03.I Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك

DEFECT	REMARKS	
04 Transmission Condition		الجير
04.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Shock Absorber	FRONT RIGHT SIDE MINOR OIL LEAK	ممتص الصدمات
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020,CRACKED	الاطار الخلفي
06.B Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
06.C Front Tyre	BOTH SIDE 2020,CRACKED	الاطار الامامي
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.