



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Nov 2022, 14:53:59
Transaction Number	67731014 (CC10009)	Queue Number	630999



Chassis Number	WDB1400571A167006
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	S 600
Model Year	1994
Color	Black
Mileage	93709 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	12
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.B Pillars	RIGHT SIDE PILLAR OUTER REPAIRED REPAINTED	القوائم
01.C Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
01.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Floor	FLOOR THICK RUST PROOFED CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA , PORTION DENT	الارضية
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
02.C Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	OK	المكيف
03.B Other	GEAR LEVER DUST COVER LOOSE	اخرى
04 Exhaust System		نظام العادم

DEFECT	REMARKS	
04.A Modification	MODIFIED	تعديلات
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022.	الاطار الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.