CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877760
Transaction Date	20 Oct 2026, 09:00:21
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	26945912 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL2AP4C*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2012
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	DAMAGED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS OILY MUDDY NOT VISIBLE, REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED,RUSTPROOFED.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK MOUNT BUSHES CUT .	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
08.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
09.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
09.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
09.D Dash Board	MELTED PORTION LOOSE. GLOVE BOX LOCK DAMAGED.	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.F Sun Visor	LOOSE/	حاجب الشمس
09.G Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
09.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.