

Queue Number 2591535

Transaction Date 29 Jul 2026, 14:14:12

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
46905900 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number JTHFE2C25A*****
 Specification Imported
 Make Lexus
 Model ES 350
 Model Year 2010
 Color Red
 Mileage 157538 Miles
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , MODIFIED	دعامية
01.E Roof	CONVERTED ROOF NOT WORKING INTERNAL SOME PARTS MISSING ,LOOSE ,CONTROL SWITCH ASSEMBLY LOOSE.	السقف
01.F Bonnet	REFITTED , SHOCK WEAK,HINCH REPAIRED,	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE B/ OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	MISAIGNED NOT CLOSSING,LOGO MISSING.	صندوق
01.I Door Handle &Lock	OUTER HANDLE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident	WHEEL ARCH ,QUIYARTR PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Sign of back accident	REAR BUMPER ,BACK PANEL ,LEFT SIDE QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.M Vehicle Model	IS 350	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS OUTER SKIRT APRON JOINT AREA REPAIRED ,REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED ,LOADING POINT AREA BEND ,KINK .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NUMBER AREA DENT.	رقم القاعدة

Condition	Remarks	الحالة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED,ABNORMAL NOISY,OIL WET COMPONENT PARTS RUSTY CRANK CASE MOUNT BOLT LOOSE. TOP COVER CUT .	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT NOT WORKING PROPELY , REAR LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED COMPONENT PARTS RUST GET JERKING.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2022 , RIGHT SIDE 2023/GETTING WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES/FRONT LEFT SIDE REPAIRED.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
07.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING/FADED.	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION CRACK , INTERIOR PARTS RUSTY	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR FADED COVER PORTION DAMAGED , LEFT SIDE LOOSE	المرآيا
10.C AC Condition	LOW COOLING/GRILL DAMAGED .	المكيف
10.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
10.E Dash Board	EXTRA COVER	لوحة القيادة
10.F Door Panel	EXTRA COVER PORTION CRACK	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	OK	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
10.I Engine Start Button	SWITCH MINOR FADED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:33	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:45	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	188	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 CAR 2026 29115336	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	28-07-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	26-08-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	28-07-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	AG Cars ايه جي كارس	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	AG Cars Al Mamzar ايه جي كارس الممزر	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	11 min 5 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTHFE2C25A2501734	Chassis No.:
نوع المركبة:	LEXUS لكزس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	IS 350 C أي أس 350 سي	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	Coupe كوبيه	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Red احمر	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	253532 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NONE	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1760 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2010	Model Year:
قوة المحرك:	310	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شكراً لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرية لأخر 12 شهر)

 4642 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 478 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 1917 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 1.2 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 12 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 13 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Doors and Locks Incorrect Number of doors (does not require doc) الأبواب والأقفال عدد الأبواب غير صحيح (لا يازم وثيقة)	4	2	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

UNDER FLOOR MINOR DENT. REAR BACK PANEL, QUARTER PANEL REPAIRED. AVOID UNDER FLOOR PARTS GETTING MINOR RUSTY.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 120222	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29115336	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 28/07/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 28/07/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: ANJALY JAGADEESH BABU أنجالي جاغادييش بابو	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست ببيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

