

Queue Number

2848757

Transaction Date

09 Oct 2026, 16:35:50

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

29598120 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

MR0EW12G3B*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Hilux

Model Year

2011

Color

White

Mileage

675492 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED (EXCEPT ROOF) , DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR MINOR DENT , RUNNING BOARD RUSTY HOLE , MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , MINOR SCRATCHES , PORTION FADED DAMAGE	دعامية
01.G Windshield	FRONT GLASS CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR ROCKER PANEL & RIGHT SIDE B/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	TAIL GATE OUTER LOCK MISALIGN PORTION LOOSE	صندوق
01.K Sign of front accident	BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of back accident	CABIN PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED BEND , PORTION RUSTY , MUDDY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # GETTING RUSTY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Other	SERPENTINE BELT SQUEAKING SOUND , DRAIN PLUG RETRADE	اخرى
03.B Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CRACK , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , SOME BOLTS MISSING	الحالة النظرية للجير
06.B Gear Box Mount	LOWER GEAR MOUNT BOLT LOOSE	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2023 LEFT SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	REAR LEFT SIDE 2023 CRACK WORN OUT , RIGHT SIDE 2024 DAMAGE	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WATER TANK COVER MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	DAMAGE	الضوء الخلفي
09.C Indicator & Hazard light	LEFT SIDE INDICATOR LIGHT DAMAGE	الاشارات
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Brake Oil	LOW LEVEL	زيت الفرامل
10.B Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE , LEFT SIDE SIDE VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
11.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
11.D Roof Light	PANEL HOUSING WORN OUT	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE ADJUSTABLE LEVER DAMAGE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.G Dash Board	PORTION WORN OUT , GLOBE BOX DAMAGE	لوحة القيادة
11.H Roof Ceiling	FABRIC LOOSE	بطانه السقف
11.I Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.J Odometer reading	CLUSTER DISPLAY GLASS CRACK	قراءة عداد المسافات
11.K Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب

Condition	Remarks	الحالة
11.L Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.M Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

12 Engine Cooling System

نظام تبريد المحرك

12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد
-------------------	-------	--------------

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae