



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>23 Jan 2023, 12:07:03</b>
Transaction Number	<b>52176485 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>657647</b>



Chassis Number	<b>1GNSK6E00DR228832</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Chevrolet</b>
Model	<b>Tahoe</b>
Model Year	<b>2013</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	BOTH SIDE EXPIRED, CRACKED, PUNCTURE	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED, CRACKED.	الاطار الخلفي
01.C Spare Tire &Tools	MISSING .	الاطار الاحتياطي و العدة
<b>02 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
02.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED.	الاضاءة الرئيسية
02.B Tail Light	RIGHT SIDE BROKEN.	الانارة
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	REFITTED ,OIL LEAK.	حالة الجير النظري
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
04.A Chassis Number	VIN CHECKED ONLY DOOR POST ,DASH BOARD.	رقم القاعدة
04.B Chassis	COMPLETE CHASSIS FRAME THICK RUSTPROOFED ,CHASSIS GETTING RUSTY .	الشاسيه
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
05.B Dash Board	DAMAGE .	لوحة القيادة
05.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.D Door Panel	LOOSE,	لوحة بطانة الباب
05.E AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
<b>06 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
06.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
<b>07 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
07.A Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORITON FADED ,PORTION GETTING RUSTY .	الصبغ
07.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
07.C Bumper	MISLIGN .	دعامية
07.D Vehicle Color	GOLDEN .	لون المركبة
<b>08 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
08.A Other	LINK ROD BUSHES WORN OUT .	اخرى
08.B Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
08.C Arms	LOWER ,UPPER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
<b>09 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
09.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED , REFITTED , OIL LEAK.	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.