



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Sep 2021, 15:38:52
Transaction Number	34017752 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WAUACCF9GN146969
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Audi
Model	A6
Model Year	2016
Color	Black
Mileage	120949

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERD	الارضية
01.E Bumper	REPAINTED	دعامية
02 Chassis Condition		النشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	النشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	OK	اخرى
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Other	OK	اخرى
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES CUT	ازرع
09 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
09.A Other	OK	اخرى
09.B Mirror	OK	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.