CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2927883
Transaction Date	30 Oct 2026, 15:22:59
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	56737813 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHSG81B3C*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Santa Fe
Model Year	2012
Color	Silver
Mileage	244518 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED,RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,SCRATCHES	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACKED.	زجاج
01.H Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE DOOR OUTER LOCK HANLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED OILY MUDDY CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY SHAKING ABNORMAL NOISY RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT CUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		**نظام العادم**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Catalytic Converter	BROKEN DETACHED,NOISY.	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY . JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED CRACKED .	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED CRACKED .	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
11.B Steering Box	OIL LEAK HARD STEERING	جهاز المقود
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخري
12.B Mirror	RIGHT SIDE GLASS ,INDICATOR LIGHT MISSING	المرايا
12.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
12.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
12.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae