



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **16 May 2023, 12:52:32**
 Transaction Number **15004538 (CC10006)** Queue Number **716288**



Chassis Number **JTGRX12P8E8040163**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Hiace**
 Model Year **2014**
 Color **--**
 Mileage **296656 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Steering Condition		المقود
01.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
02 Engine Condition		المحرك
02.A Smoke	WHITE SMOKE	دخان
02.B Visual Engine Condition	,OIL LEAK REFITTED, MISFIRING, ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
03 Body		جسم المركبة
03.A Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03.B Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED, UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
03.C Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
03.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED	الشاسيه
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
05.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
05.C Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021,CRACKED	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021,CRACKED	الاطار الامامي
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.B Dash Board	COVER LOOSE	لوحة القيادة
07.C AC Condition	OK ,GRILL PORTION DAMAGE .	المكيف
08 Transmission Condition		الجير
08.A Visual Gear Box Condition	,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
08.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09 Lights		الاضاءة
09.A Tail Light	RIGHT SIDE COVER DAMAGED	الانارة
09.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPALY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.