



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **09 Mar 2023, 12:08:06**  
 Transaction Number **16137969 (CC10008)** Queue Number **685059**



Chassis Number **VF1HSRCA7FA515391**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Renault**  
 Model **Duster**  
 Model Year **2015**  
 Color **--**  
 Mileage **001 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

| DEFECT                             | REMARKS  |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>01 Body</b>                     |  | <b>جسم المركبة</b> |
| 01.A Floor                         | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION ,FLOOR,CHASSIS NOT CHECKED | الارضية            |
| 01.B Vehicle Color                 | GREEN  | لون المركبة        |
| 01.C Other                         | VISUAL TEST ONLY                                       | اخرى               |
| 01.D Paint                         | PAINT NOT CHECKED,MINOR DENT SCRATCHES ON BODY,DUSTY   | الصبغ              |
| <b>02 Chassis Condition</b>        |  | <b>الشاسي</b>      |
| 02.A Chassis                       | NOT CHECKED  | الشاسيه            |
| 02.B Chassis Number                | VIN NUMBER CHECKED ONLY STICKER ON LEFT SIDE DOOR      | رقم القاعدة        |
| <b>03 Tires and Rims Condition</b> |  | <b>الاطارات</b>    |
| 03.A Rear Tyre                     | CRACKED  | الاطار الخلفي      |
| 03.B Front Tyre                    | CRACKED  | الاطار الامامي     |
| <b>04 Transmission Condition</b>   |  | <b>الجير</b>       |
| 04.A Visual Gear Box Condition     | NOT CHECKED  | حالة الجير النظرى  |
| <b>05 Lights</b>                   |  | <b>الاضاءة</b>     |

| DEFECT                       | REMARKS   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| 05.A Head Light              | LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK                        | الاضاءة الرئيسية       |
| <b>06 Engine Condition</b>   |   | <b>المحرك</b>          |
| 06.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING | حالة المحرك النظرى     |
| <b>07 Interior Condition</b> |   | <b>الحاله الداخليه</b> |
| 07.A AC Condition            | NOT CHECKED   | المكيف                 |
| 07.B Odometer reading        | NOT CHECKED   | قراءة عداد المسافات    |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.