



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 May 2023, 14:33:21**  
 Transaction Number **53498755 (CC10010)** Queue Number **720294**



Chassis Number **VSKDD3C20LA134539**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Nissan**  
 Model **Navara**  
 Model Year **2020**  
 Color **--**  
 Mileage **001 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,PUNCTURE.	الاطار الخلفي
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES.	دعامية
02.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.C Vehicle Color	WHITE.	لون المركبة
02.D Paint	DENTS SCRATCHES.	الصبغ
<b>03 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
03.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
<b>04 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
04.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
04.C Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING .OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED,REFITTED.	حالة الجير النظري
06.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Head Light	ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE TAIL LIGHTS CRACKED .	الانارة
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
08.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY ,OK .	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.