CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2949356
Transaction Date	05 Nov 2026, 13:21:58
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	86854606 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHWG81RXC*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	H1
Model Year	2012
Color	White
Mileage	460999 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,PORTION RUSTY ,PORTION FADED ,DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE PILLAR BEEDING DAMAGED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	PORTION DENT,PORTION RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.H Roof	PORTION MAJOR RUSTY	السقف
01.I Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.J Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED ,QUATER PANEL RUSTY HOLE WEAK	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY MUDDY ,REAR BOTH SIDE END REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	EXHAUST RUSTY	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED	الحالة النظريه للجير
06.B Propeller Shaft	CENTER BEARING RUBBER WORN OUT	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023 RIGHT SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ,LEFT SIDE NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Leaf Spring	BUSHES CRACK	
10.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
11.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
11.C Tie Rod	LEFT SIDE BEND	رودات
11.D Other	FRONT WHEEL OUT OF ALIGNMENT	اخري
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,WATER FLOODED	اخري
12.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
12.C FLoor Matting	DRITY	فرش الأرضيه
12.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
12.E Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس
12.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	MAJOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	DUST COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae