CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899664
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:53:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	22611905 (CC10026) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	1FMYU92107*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Escape
Model Year	2007
Color	Black
Mileage	283224 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT MISALIGN	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.G Trunk	WIFER MISSING	صندوق
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY OILY , PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.D Roof Ceiling	DAMAGE	بطانه السقف
11.E Sun Visor	DAMAGE	حاجب الشمس
11.F Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	PORTION DAMAGE	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	PORTION DAMAGE	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae