

Queue Number

2811179

Transaction Date

29 Sep 2026, 13:22:48

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

68964186 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1PJ5C59B*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Cruze LS
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES PORTION RUSTY PORTION FADED,MUDDY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED .	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY MUDY ,PORTION RUSTY END MINOR DENT .	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED ,OIL LEAK , PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK ,PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

05 Lights

الاضاءة

05.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
-----------------	-------------------------------------	------------------

06 Brake Condition

الفرامل

Condition	Remarks	الحالة
06.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CRAKED .	ازرع
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
08.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
08.C Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY ,SIGN OF FLOODED .	اخرى
09.B Mirror	LOOSE FADED.	المرآيا
09.C Dash Board	PORTION LOOSE,	لوحة القيادة
09.D Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
09.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae