



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **05 Jan 2022, 17:45:30**
 Transaction Number **98923216 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **WDB2100741B222213**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mercedes**
 Model **E 55 AMG**
 Model Year **2001**
 Color **Silver**
 Mileage **147322 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **Japan Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,	الصبغ
01.D Bonnet	SHOCK STAND NOT WORKING	غطاء المحرك
01.E Trunk	OPENING BUTTON LOOSE	صندوق
02 Wipers and Arms		المساحات
02.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
02.B Other	WATER TANK CAP MISSING	اخرى
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK & CENTER GRILL ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المكيف
04.B Sun Visor	LIGHTS NOT WORKING	حاجب الشمس

DEFECT	REMARKS	
04.C Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
04.D Mirror	FOLDING NOT WRKING & BOTH SIDE LOOSE	المرآيا
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	MINOR OIL LEAK	الجير
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	OK	الشاسيه
07 Engine Condition		المحرك
07.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
09.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	OK	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.