


Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2009
Site Location	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Vehicle Make/Model	: TOYOTA/PRADO
Tester ID(1)	: 37686 - NORONHA	Tester ID(2)	: 6831 - GALANG
Test Date And Time	: 14 JAN 2020 13:37:36	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: BLACK
Test Count	:	Vehicle Category	:
Token Number	: 134189	Un laden Weight	:
Transaction Number	: 18978007	Laden Weight	:
Reference import Doc.	:	Number of Axles	:
Plate Location Place	: DXB	Number of Doors	:
Plate Number	: 63922 EA	Number of Seats	:
Plate Category	: PRIVATE	Number of Cylinders	: 6
Plate Code	: 0	Fuel Type	:
Engine Number	:	Odometers	:
Chassis Number	: JTEBU25J695163822		
	JTEBU25J695163922 Agcc		YES



Statement of Vehicle Condition.

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Passed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 0.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.001	فحص الغاز العادم-الكربون
EXPORT/IMPORT DATA:				
Export/Import Data				بيانات تصدير / استيراد المركبة
No. Of Cylinders	6			عدد الاسطوانات
Agcc	YES			المواصفات الخليجية
Chassis Number	JTEBU25J695163822			رقم الشاصي
VISUAL TEST:				
Steering And Suspension System				عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Steering Ball Joints, Boots		LEFT SIDE STEERING BOOT CRACK & OIL LEAK		وصلات عمود عجلة القيادة



* Change(s) observed while testing.


* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد اجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2009
Site Location	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Vehicle Make/Model	: TOYOTA/PRADO
Tester ID(1)	: 37686 - NORONHA	Tester ID(2)	: 6831 - GALANG
Test Date And Time	: 14 JAN 2020 13:37:36	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: BLACK
Test Count	:	Vehicle Category	:
Token Number	: 134189	Un laden Weight	:
Transaction Number	: 18978007	Laden Weight	:
Reference import Doc.	:	Number of Axles	:
Plate Location Place	: DXB	Number of Doors	:
Plate Number	: 63922 EA	Number of Seats	:
Plate Category	: PRIVATE	Number of Cylinders	: 6
Plate Code	: 0	Fuel Type	:
Engine Number	:	Odometers	:
Chassis Number	: JTEBU25J695163822		

JTEBU25J695163922 Agcc



Statement of Vehicle Condition.

Defect	Result	Remarks	Test Value	حالة المركبة
Shock Absorbers		ALL SHOCK ABSORBERS OIL LEAK	AL-AWEER - X - 752	مخمد الصدمات المحور
Stub Axle Assemblies, Boots		LEFT AXLE BOOT CRACK		الاطارات والعجلات
Tires Rims				الاطارات الامامية
Front Left And Right Hands Tires		FRONT TIRES WORN OUT & CRACKS		الهيكل
Body				الصنغ
Paint		BODY SCRATCH & DENT & BONNET ADED		الاشياء العامة
General Items				حالة ناقل الحركة
Transmission Condition		4 WHEEL GEAR OIL LEAK		حالة البطارية
Battery Condition		BATTERY DEAD (ROAD TEST NOT DONE)ENGINE & GEAR NOT CHECK		الفحص الكامل
Auction				الشاصي جيد
Chassis Ok		OK		أثر صنغ في المركبة
Body Repainted		BODY PORTION REPAINTED		

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

- * Change(s) observed while testing.
- * Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني
* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها