



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 May 2023, 16:59:58
Transaction Number	57967690 (CC10008)	Queue Number	725070



Chassis Number	2LMHJ5NKOEBL54517
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lincoln
Model	MKT
Model Year	2014
Color	--
Mileage	410713 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018,CRACKED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018,CRACKED	الاطار الخلفي
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
02.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
02.E Mirror	LEFT SIDE & CENTER VIEW MIRROR DAMAGED	المرايا
02.F Other	GEAR LEVER DUST COVER DAMAGED	اخرى
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY,PORTION FADED	الصبغ
03.B Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامة
03.C Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
03.D Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

DEFECT	REMARKS	
03.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.F Trunk	NOT OPEN FOR CHECK	صندوق
03.G Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
03.H Floor	FLOOR DENT & BACK PANEL QUATER PANEL REPAIRED	الارضية
03.I Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
05 Lights		الاضاءة
05.A Tail Light	PORTION CRACKED	الانارة
05.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED	الشاشيه
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OIL WET	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.