CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2933985
Transaction Date	10 Nov 2026, 11:08:07
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	30837934 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	LSJW74U65S*******
Specification	GCC Specification
Make	MG
Model	ZS
Model Year	2025
Color	Silver
Mileage	26812 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE SKIRT MISSING.	مدكار
01.B Paint	DENTS SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE DOOR DEEP DENT.	أبواب
01.D Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED .	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
01.F Bonnet	DENT	غطاء المحرك
01.G Pillars	FRONT LEFT SIDE OUTER SKIRT DENT .	القوائم
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	RATCHLING NOISY .	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	VISUAL CHECK OK.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACKED.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACKED.	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
06.B Fog light	FRONT LEFT SIDE ASSEMBLY MISSING.,	كشاف الضباب
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Mirror	LEFT SIDE MOUNTING BROKEN RIGHT SIDE LOOSE.	المرايا
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae