



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	03 Oct 2021, 18:08:12
Transaction Number	40006429 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	VF37ENFU6FJ515813
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Peugeot
Model	Partner
Model Year	2015
Color	White
Mileage	0 N/A

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Floor	FLOOR HOLE FOR AC PIPE	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	WORN OUT	كرسي
03.B Other	REFITIED&MINOR OIL LEAK	اخرى
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	REFITTED&ONE BOLT MISSING	اخرى
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH 2019	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH 2019	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	WORN OUT	اخرى
07 Transmission Condition		الجير
07.A Gear Box	REFITIED&OIL LEAK	الجير
07.B Gear Box Mount	GEAR SHIIFT KNOB BROKEN	كرسي الجير

DEFECT	REMARKS	
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Other	DIRTY	اخرى
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	TIE ROD END BOOT&BALL JOINT BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.