

Queue Number 2862464

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:34:28

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
22252740 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	SAJAA22A1D*****
Specification	GCC Specification
Make	Jaguar
Model	XJL
Model Year	2013
Color	White
Mileage	241320 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALING PORTION LOOSE , PART COVER MISSING	دعامية
01.F Trunk	LOGO MISSING	صندوق
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA /OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,OIL LEAK ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	BACK COVER LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED,OIL WET	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
08.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.C Tie Rod End	LEFT SIDE INNER TIE ROD BEND	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED,CENTER CONSOLE BOX CUP SLIDING COVER MISSING	اخرى
09.B Other	CENTER CONSOLE BOX SLIDING COVER DAMAGED , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.C AC Condition	NO CHECK	المكيف
09.D Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.F Odometer reading	DISPLAY PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Engine Start Button	SWITCH PORTION DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae