CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877821
Transaction Date	19 Oct 2026, 13:14:41
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70627173 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1EN61S31*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2001
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED , FRONT LEFT SIDE INDICATOR LIGHT LOOSE	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A/ PILLAR REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	NOT OPEN MISALIGN	صندوق
01.I Sign of front accident	FENDER FRAME ,RADIATOR SUPPORT ,BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	BACK PANEL DAMAGED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,PARTS GETTING RUSTY ,OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED DIRTY	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK ,PARTS GETTING RUSTY ,OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 , RIGHT SIDE DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
07.C Indicator & Hazard light	FRONT INDICATOR LIGHT IN FENDER LOOSE	الاشارات
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,WATER FLOODED ,INTERIOR DIRTY	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	DAMAGED	لوحة القياده
10.D Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae