

## **TEST CERTIFICATE**

WBAFE81098L091477

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 07 Oct 2021, 18:01:28

Transaction Number 32521614 (CC10006) Queue Number 312309



Vehicle Class Car

Manufacturer BMW

Model X5

Chassis Number

Model Year 2008
Color Black

Mileage 237887 N/A

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH 2021	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOHT 2020	الاطار الخلفي
O2 Body		جسم المركبة
02.A Roof	ROOF CEILING LOSE	السقف
02.B Doors		أبواب
02.C Paint	BODY MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
02.D Floor	UNDER BODY FULLY COVERED	الارضية
02.E Fenders	FRONT FENDER FIBER PAINT CANNOT CHECK	مدكار
02.F Bumper	REPAINTED	دعامية
03 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
03.A AC Condition	ОК	المكيف
O4 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	FADED	الاضاءة الرئيسية
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	OIL LEAK	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box	MINOR OIL LEAK	الجير

DEFECT	REMARKS	
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Suspension Subframe	REAR DIFFERENTAIL MOUNT BUSHES CRACKED	
08 Chassis Condition		الشاصي
08.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Other	WORN OUT	اخري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.