



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 May 2022, 16:59:43
Transaction Number	65222334 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	6T1BE32K24X426960
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2004
Color	Gold
Mileage	364941 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		
		المحرك
01.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED, ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
02 Transmission Condition		
		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
02.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
02.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
03 Steering Condition		
		المقود
03.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
03.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
03.C Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
03.D Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
03.E Axel	BOOT CUT	اكسلات
04 Body		
		جسم المركبة
04.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.B Paint	BODY TOTALLY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
	DENTS SCRATCHES ON BODY	
04.C Fenders	REPAINTED REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
04.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED , FRONT ENGINE AREA & CHASSIS TOO OILY MUDDY	الارضية
04.E Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT / BACK PANEL REPAIRED	اخرى
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A Dash Board	RIGHT SIDE AIR BAG AREA DAMAGED	لوحة القيادة
06.B AC Condition	NOT COOLING. AIR GRILL DAMAGED	المكيف
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BOTH SIDE LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.