

Queue Number 2837245

Transaction Date 12 Oct 2026, 13:41:23

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
32075622 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	WBAXG1105D*****
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	520 I
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION GETTING RUSTY FADED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED ,CHECKD ONLY VISIBLE AREA . PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES, PORTION DAMAGED	دعامية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED OILY MUDDY ,PORTION MINOR DENT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA.	الشاسيه
02.B Other	CLEAN STEAM WASH CHASSIS FOR RECHECK .	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED OIL LEAK ,PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED ,DAMAGED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES ,	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CRACKED .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Tie Rod End	BALL JOINT BOOT CRACKED .	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
11.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WRN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae