CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2924006
Transaction Date	30 Oct 2026, 16:56:20
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	28896219 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	SJAAL1ZV3L*******
Specification	GCC Specification
Make	Bentley
Model	Bentayga
Model Year	2020
Color	Grey
Mileage	116283 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES, BODY HAVING PROTECTION STICKE	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR COVERED DIRTY MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION GRILL CRACK	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED , BUMPER FRAEM DAMAGED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	SILVER	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023 & RIGHT SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		**الاضاءة**
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		**ممتص الصدمات**
07.A Arms	ARM BUSHES CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
07.D Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
08 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
08.A Other	ELECTRIC FAULT PARTS NOT WORKING PROPERLY	اخري
08.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.C Dash Board	LEATHER PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة القياده
08.D Sun Visor	BOTH SIDE LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae