

Queue Number 2427814

Transaction Date 01 Jun 2026, 16:41:18

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
10276999 (CC10009) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number 2C3CDXBG5C*****
 Specification GCC Specification
 Make Dodge
 Model Charger
 Model Year 2012
 Color Blue
 Mileage 113274 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED,REAR RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION DENT RUST PROOFED, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK,GRILL PART MISSING	دعامية
01.G Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL PORTION DENTS	القوائم
01.I Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED PORTION MINOR DENT ,OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	CUT REWELDED	اخرى
------------	--------------	------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2024 RIGHT SIDE 2022	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	DAMAGED , TOOLS MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER LOOSE PORTION DAMAGED	اخرى
08.B Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرآيا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Roof Light	SCREEN FADED	أنارة السقف
08.E Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
08.F Dash Board	PORTION CRACK	لوحة القيادة
08.G Odometer reading	DISPLAY PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
08.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.J Gear Shifting Lever	KNOB PORTION DAMAGED,PART MISSING	ذراع نقل السرعات
08.K Engine Start Button	SWITCH PORTION FADED	زر تشغيل المحرك
09 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
09.A Coolant tank	SIGN OF OILMIXED	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae