



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>27 Nov 2022, 13:59:42</b>
Transaction Number	<b>24235409 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>629082</b>



Chassis Number	<b>JN6AE54S7DX030072</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Urvan</b>
Model Year	<b>2013</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>534061 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Sun Visor	RIGHT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
01.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
01.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.D Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
<b>02 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
02.A Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظري
02.B Gear Box Mount	BUSH CUT	كرسي الجير
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Bumper	MISALIGN	دعامية
03.B Trunk	REFITTED	صندوق
03.C Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2014 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Visual Engine Condition	REFITTED, OIL WET, MISFIRING, ABNORMAL NOISY, NO POWER	حالة المحرك النظري
05.B Mount	BUSHES CUT	كرسي
<b>06 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
06.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>07 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
07.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>08 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
08.A Arms	CONTROL ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Shock Absorber	OIL LEAK	ممتص الصدمات
08.C Leaf Spring	BOTH SIDE BUSHES CUT & LEAF GETTING RUSTY	
08.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>09 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>10 Exhaust System</b>		<b>نظام العادم</b>
10.A Other	REWLLDED	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.