CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945014
Transaction Date	07 Nov 2026, 12:40:52
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	85650579 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD9N*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2022
Color	Silver
Mileage	982391 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAIRED REPAINTED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE REPAIRED REPAINTED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Sign of front accident	LEFT SIDE FENDER INNER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS RUSTY ,SHAKING , OIL WET .	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	DIRTY ,PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS RUSTY GET JERKING.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	HARD	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,MUDDY , SIGN OF FLOODED.	اخري
10.B Door Panel	WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
10.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae