

Queue Number 2822506

Transaction Date 01 Oct 2026, 16:27:13

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
64471290 (CC10009) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | SCBEW5ZA3J*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Bentley           |
| Model             | Flying Spur       |
| Model Year        | 2018              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 128770 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 12                |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                                     |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | FRONT RIGHT SIDE REFITTED                                                                           | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES                                        | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | RIGHT SIDE REFITTED                                                                                 | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                                      | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | FLOOR FULLY COVERED MUDDY OILY , REQUIRED STEAM WASH & REMOVE ALL UNDER COVERS FOR RECHECK PROPERLY | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | GRILL PORTION LOOSE                                                                                 | دعامية                     |
| 01.G Bonnet                 | MISALIGN , SHOCK WEAK NOT WORK                                                                      | غطاء المحرك                |
| 01.H Pillars                | RIGHT SIDE ROCKER PANEL PORTION DENT                                                                | القوائم                    |
| 01.I Trunk                  | NOT OPEN                                                                                            | صندوق                      |
| 01.J Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED                                                               | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                                           |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BEND PORTION DENT, SUSPEC REPAIRED ,BOTH FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY | الشاسيه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                        |                       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK PARTS REFITTED ,GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

## 04 Transmission Condition

## الجير

| Condition                               | Remarks                                 | الحالة                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition          | OIL WET PARTS REFITTED,MINOR JERKING    | الحالة النظرية للجير             |
| 04.B Road Test                          | NOT CHECKED                             | فحص علي الطريق                   |
| 05 Tires and Rims Condition             |                                         | الاطارات                         |
| 05.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2023                          | الاطار الامامي                   |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2023                          | الاطار الخلفي                    |
| 05.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES                    | حالة الجنوط                      |
| 06 Lights                               |                                         | الاضاءة                          |
| 06.A Head Light                         | RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING         | الاضاءة الرئيسية                 |
| 06.B Warning Light                      | WARNING LIGHT ON DISPLAY                | ضوء تحذير                        |
| 07 Brake Condition                      |                                         | الفرامل                          |
| 07.A Brake Pedal                        | SPONGY                                  | دواسة الفرامل                    |
| 08 Suspension System                    |                                         | ممتص الصدمات                     |
| 08.A Arms                               | BUSHES CRACKED                          | الزرع                            |
| 08.B Other                              | SUSPENSION REFITTED                     | اخرى                             |
| 08.C Stabilizer Bar And Link Rod        | BAR DENT                                | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| 08.D Hydraulic System                   | HYDRULIC NOT CHECKED,SCREEN NOT WORKING | النظام الهيدروليكي               |
| 09 Interior Condition                   |                                         | الحالة الداخلية                  |
| 09.A AC Condition                       | NOT COOLING                             | المكيف                           |
| 09.B Door Panel                         | REAR RIGHT SIDE PORTION DAMAGED         | لوحة بطانة الباب                 |
| 09.C Steering Wheel and control buttons | HORN NOT WORKING                        | عجلة القيادة وازرار التحكم       |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)