CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934000
Transaction Date	03 Nov 2026, 12:50:29
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	91397260 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JM7TB19A68*******
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	CX-9
Model Year	2008
Color	Blue
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED.	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	PORTION REPAINTED.	غطاء المحرك
01.G Trunk	TOP SKIRT MISSING.REPAINTED ,NOT OPEN	صندوق
01.H Fuel Tank	DAMAGED	خزان الوقود
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SID 2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SODE 2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK/.	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED.	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.D Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
10.E Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae