CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934040
Transaction Date	02 Nov 2026, 16:53:01
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	15766731 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1GTV2UEC7F*******
Specification	Imported
Make	GMC
Model	Sierra
Model Year	2015
Color	Red
Mileage	137546 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	LEFT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK REFITTED REPAINTED	الارضية
01.F Bumper	PORTION DENT SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	PORTION REPAINTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	CABIN LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED SIGN OF ALIGN DENT PORTION GETTING RUSTY REAR RIGHT SIDE LEAF MOUNT BRCAKET DAMAGED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK ONLY DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	DELAY SHIFTING ,JERKING ,MINOR OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	CAP MISSING	اخري
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Brake Light	CENTER NOT WORKING	نور الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED,EXTRA COVER / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED,BACK COVER PART MISSING	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.F Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر

wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 TAS 2026 30029985	رقم الشهادة:
Inspection Date:	30-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	28-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	30-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	13 min 16 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	21:22	وقت البدء:
End Time:	21:35	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	258	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	1GTV2UEC7FZ150444	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	GMC جي ام سي	نوع المركبة:
Vehicle Model:	SIERRA سييرا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	PICK-UP بيك اب	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Red احمر	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	137545 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NIL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	3175 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2392 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2015	سنة التصنيع:
Horsepower:	355	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	6	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.

3.1 ton / طن | 4 | 8 | 12+

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

3.1 طن / ton	5077 درهم / AED	1266 لتر / L	12297 كم / KM
انبعاثات الكربون سنوياً	تكلفة الوقود سنوياً	استهلاك الوقود سنوياً	المسافة المقطوعة سنوياً
Carbon footprint per year	Fuel cost per year	Fuel consumed per year	Distance per year

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي
Vehicle on Petrol CO Reading	Parking brake imbalance between LHS and RHS	Service brake imbalance on rear axle	Service brake imbalance on front axle
0.26 %	0 %	3 %	10 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
531 PPM VOL

ملاحظات الفحص: / Inspection Remarks:

FRONT CABIN BOX REPAIRED..,BUMPER FRAME,BULK HEAD ,REAR BUMPER FRAME CHANGED..UNDER CASSIS RUST PROOFED..MINOR DENT SCRATCHES

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30029985	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 30/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 30/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.